

DIAGRAMA EXISTENTE
ESTACIÓN MONITOREO N° 03
NOTA 2




DIAGRAMA PROYECTADO
ESTACIÓN MONITOREO N°03 B

REVISADO

☒ SIN COMENTARIOS
☐ CON COMENTARIOS

FECHA: 30-10-2017 POR: L. Gutiérrez

HL INGENIERÍA SPA
SIN COMENTARIOS
POR: L. GUTIÉRREZ
FECHA: 30.10.2017



- NOTAS:
1. LÍNEA DE CONEXIÓN MODIFICADA
 2. PLANO REFERENCIA ORIGINAL: 2325-3350-270-DW-4023-0
 3. MODIFICACIÓN EN DIRECCIONAMIENTO FF



PROYECTO N°: BPI-17009
OC N°:
ESCALA: SE INDICAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
POR	D. GONZÁLEZ	<i>[Firma]</i>	21/10/17
REVISADO	M. CAROCA	<i>[Firma]</i>	21/10/17
LÍDER DISCIPLINA	M. CAROCA	<i>[Firma]</i>	21/10/17
JEFE INGENIERÍA			
JEFE PROYECTO	G. ACEVEDO	<i>[Firma]</i>	30/10/17
REVISÓ			
APROBÓ			
PLANO BRASS N°	BPI17009-I-6000-DB003		



MINERA ESCONDIDA LTDA.
INGENIERÍA DE DETALLES
CAMBIO DE MATERIAL LÍNEAS ELECTROLITO
INTERPLANTA A HDPE

ESTACIÓN MONITOREO N° 03 B
SEGMENTO 0302 FF H1 002
DIAGRAMA DE LAZO INSTRUMENTOS/FF

CÓDIGO CLIENTE N°: BPI17009-I-6000-DB003

REV.	FECHA	REVISIONES	DIB.	REV.	J.D.	J.I.	J.P.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	N° CLIENTE	N° BRASS	NOTAS
B	02/10/17	APROBACIÓN CLIENTE	D.G.	M.C.	M.C.		G.A.				
A	14/09/17	COORDINACIÓN INTERNA	D.G.	M.C.	M.C.		G.A.				